

Údržba ploch z nerezavějících ocelí

1. Čistící přípravek na nerezavějící oceli
2. Konzervační přípravek na nerezavějící oceli a měď

Postup čištění: Na povrchu nerezavějících ocelí dochází často k jevům, kdy je nutné povrch zařízení vyčistit. Tyto jevy mohou nastat vlivem nauhličení nerezového materiálu materiálem uhlíkatým, v tomto případě uhlíkatý materiál vykazuje známky koroze. Teké působením vody dochází k vylučování nežádoucích solí na povrchu, které je dobré pravidelně odstraňovat chemickým čištěním.

Čištění provádíme tak, že na povrch výrobku či zařízení z nerezavějící oceli nanese **čistící přípravek na nerezavějící oceli** a to nejlépe molitanovou houbou. Přípravek necháme reagovat cca 15 minut a potom povrch opláchneme tekoucí vodou. V případě že na povrchu je ještě patrné znečištění tento postup opakujeme. Povrch je možné také dočistit mechanicky čistícím rounem.

Po vyčištění povrchu a jeho oschnutí provedeme ještě konzervaci **konzervačním přípravkem na nerezavějící oceli a měď**. Přípravek nanese v tenké vrstvě na povrch a rozleštíme. Tím dojde k vytvoření tenkého silikonového filmu na povrchu, který odpuzuje vodu a prodlužuje termín dalšího čištění.

Pravidelná údržba povrchu přispívá k dokonalému vzhledu výrobků a zařízení.